


# Detailskizze 1.421

Mauerwerksanierungssystem  
nachträgliche Innenabdichtung,  
aufstauendes Sickerwasser



- 1 Außenputz (z.B. weber.dur 137)
- 2 weber.san 951 S (Deitermann AS Fix)
- 3 weber.san 953 (Deitermann SP)
- 4 weber.tec 933 (Deitermann HKS)
- 5 weber.tec Superflex D 2 Dichtungsschlämme

- 6 weber.tec 940 (Adexin HS 2) Horizontalsperre
- 7 weber.san 952 (Deitermann PG)
- 8 Hohlkehle / Nutverschluss mit weber.tec 933 (Deitermann HKS)
- 9 Trennlage